

## Ceník servisních prací

# Corolla ZZE120 MTM HB/SD/WG

Motor: **1,4 l (4ZZ-FE)**  
 Výroba od: **2001/11**  
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**  
 Hodinová sazba: **395 Kč**

### MOTOR

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna motorového oleje s olejovým filtrem	Olej 5W40 + olejový filtr	2 390 Kč
Vzduchový filtr		673 Kč
Zapalovací svíčky		830 Kč
Chladicí kapalina (LLC koncentrát)	cena za 1 l, celk. obsah 6,5 l / naředit 1:1	989 Kč
Hnací řemen (pro auto s klimatizací)		1 996 Kč
Hnací řemen (pro auto bez klimatizace)		950 Kč
Termostat		1 384 Kč

### BRZDY

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Brzdové destičky - přední	Optifit	2 018 Kč
Brzdové destičky - zadní	Optifit	1 461 Kč
Brzdové kotouče - přední		4 993 Kč
Brzdové kotouče - zadní		4 557 Kč
Brzdové obložení ruční brzdy		1 661 Kč
Vyrovnání (soustružení) brzdových kotoučů přední		790 Kč
Vyrovnání (soustružení) brzdových kotoučů zadní		790 Kč
Výměna brzdové kapaliny	Brzdová kapalina DOT4	454 Kč

### PODVOZEK

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Uložení př. stabilizátoru		1 186 Kč
Výměna "kosti" stabilizátoru přední nápravy	Kosti stabilizátoru př. nápravy Kosti stabilizátoru př. nápravy - matice	4 791 Kč
Čepy řízení		4 506 Kč
Ložiska kol přední		5 809 Kč
Ložiska kol zadní	celý náboj	13 228 Kč
Geometrie - měření + seřízení		1 000 Kč

### TLUMIČE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Tlumiče pérování přední		7 564 Kč
Tlumiče pérování zadní		8 877 Kč
Horní uložení př. tlumiče		6 868 Kč

## Ceník servisních prací

# Corolla ZZE120 MTM HB/SD/WG

Motor: **1,4 I (4ZZ-FE)**  
 Výroba od: **2001/11**  
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**  
 Hodinová sazba: **395 Kč**

### SPOJKOVÁ SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Lamela spojky		4 887 Kč
Přítlačný talíř		5 039 Kč
Ložisko spojky		4 309 Kč

### VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna zadního dílu výfuku	Výfuk	9 480 Kč
	Těsnění	
	Pružina	
	Šroub	
Katalyzátor do 2004/05	1. část výfuku	20 195 Kč
Katalyzátor od 2004/05	1. část výfuku (bez sběrného potrubí)	16 793 Kč
Lambda sonda výfukového potrubí přední	Lambda sonda	5 136 Kč
Lambda sonda výfukového potrubí zadní	Lambda sonda	5 136 Kč

### ELEKTRO SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna akumulátoru	Akumulátor 60 Ah	2 827 Kč
Výměna startéru		8 166 Kč
Výměna alternátoru	Optifit - výměnný díl	11 372 Kč

### KLIMATIZACE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Čištění ventilačního a klimatizačního systému		658 Kč
Recyklace chladicího média klimatizace		277 Kč
Standardní pylový filtr		759 Kč
Aktivní uhlíkový pylový filtr		1 357 Kč

### STĚRAČE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna předních stírátek (levé a pravé)	Stírací lišta Optifit pravá	680 Kč
	Stírací lišta Optifit levá	
Výměna zadního stíráčka	Gumička	248 Kč

## Ceník zvýhodněných balíčků servisních úkonů

# Corolla ZZE120 MTM HB/SD/WG

Motor: **1,4 l (4ZZ-FE)**  
 Výroba od: **2001/11**  
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**

### MOTOR

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
<b>Olej 10W-40 + olejový filtr:</b> výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového filtru	M1	1 987 Kč
<b>Olej 10W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr:</b> výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového a vzduchového filtru	M2	2 660 Kč
<b>Olej 10W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr + svíčky:</b> výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového a vzduchového filtru a zapalovacích svíček	M3	3 490 Kč
<b>Olej 5W-40 + olejový filtr:</b> výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového filtru	M4	2 455 Kč
<b>Olej 5W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr:</b> výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového a vzduchového filtru	M5	3 128 Kč
<b>Olej 5W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr + svíčky:</b> výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového a vzduchového filtru a zapalovacích svíček	M6	3 958 Kč

### BRZDY

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
Výměna předních brzdových destiček spojená s vyrovnáním (soustružením) brzdových kotoučů	B1	2 808 Kč
Výměna předních brzdových destiček včetně výměny brzdových kotoučů	B2	7 011 Kč
Výměna brzdové kapaliny při využití balíčků B1 nebo B2	B3	454 Kč

### KLIMATIZACE

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
Čištění klimatizace včetně výměny aktivního uhlíkového pylového filtru	K1	2 015 Kč
Čištění klimatizace včetně výměny aktivního uhlíkového pylového filtru a regenerace chladicího média klimatizace	K2	2 292 Kč