

Ceník servisních prací

Yaris SCP10 MTM

Motor: **1,01 (1SZ-FE)**
 Výroba od: **1999/01**
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**
 Hodinová sazba: **395 Kč**

MOTOR

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna motorového oleje s olejovým filtrem	Olej 5W40 + olejový filtr	1 999 Kč
Vzduchový filtr		606 Kč
Zapalovací svíčky		792 Kč
Chladicí kapalina (LLC koncentrát)	cena za 1 l, celk. obsah 4,8 l / naředit 1:1	727 Kč
Hnací řemen (pro auto s klimatizací)		2 006 Kč
Hnací řemen (pro auto bez klimatizace)		926 Kč
Termostat		1 129 Kč

BRZDY

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Brzdové destičky - přední	Optifit	1 726 Kč
Brzdové destičky - zadní	Optifit, pouze výbava Tsport	1 171 Kč
Brzdové kotouče - přední		4 792 Kč
Brzdové kotouče - zadní	pouze výbava Tsport	4 557 Kč
Brzdové obložení - zadní		2 056 Kč
Brzdové bubny - zadní		6 974 Kč
Vyrovnání (soustružení) brzdových kotoučů přední		988 Kč
Vyrovnání (soustružení) brzdových kotoučů zadní		948 Kč
Výměna brzdové kapaliny	Brzdová kapalina DOT4	573 Kč

PODVOZEK

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Uložení stabilizátoru		740 Kč
Výměna "kosti" stabilizátoru přední nápravy	Kosti stabilizátoru př. nápravy - šroub	2 592 Kč
	Kosti stabilizátoru př. nápravy - silentblok	
	Kosti stabilizátoru př. nápravy - ocel. miska no.2	
	Kosti stabilizátoru př. nápravy - ocel. miska no.1	
	Kosti stabilizátoru př. nápravy - matice	
Čepy řízení		4 546 Kč
Ložiska kol přední		5 796 Kč
Ložiska kol zadní (bez ABS)	celý náboj	9 433 Kč
Ložiska kol zadní (s ABS)	celý náboj	12 793 Kč
Geometrie - měření + seřízení		1 000 Kč

TLUMIČE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Tlumiče pérování přední		6 062 Kč
Tlumiče pérování zadní		3 706 Kč
Horní uložení př. tlumiče		6 157 Kč

Ceník servisních prací

Yaris SCP10 MTM

Motor: **1,01 (1SZ-FE)**
 Výroba od: **1999/01**
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**
 Hodinová sazba: **395 Kč**

SPOJKOVÁ SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Lamela spojky		4 348 Kč
Přítlačný talíř		4 723 Kč
Ložisko spojky		3 914 Kč

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna zadního dílu výfuku	Výfuk	3 882 Kč
	Těsnění	
	Pružina	
	Šroub	
Katalyzátor do 2003/02	Katalyzátor	21 198 Kč
Katalyzátor od 2003/02	Katalyzátor	13 890 Kč
Lambda sonda výfukového potrubí přední	Lambda sonda	5 550 Kč
Lambda sonda výfukového potrubí zadní	Lambda sonda	5 534 Kč

ELEKTRO SOUSTAVA

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna akumulátoru	Akumulátor 44Ah	2 245 Kč
Výměna startéru	Optifit - výměnný díl	5 154 Kč
Výměna alternátoru	Optifit - výměnný díl	9 007 Kč

KLIMATIZACE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Čištění ventilačního a klimatizačního systému	Čistič klimatizace 500 ml	579 Kč
Recyklace chladicího média klimatizace		277 Kč
Standardní pylový filtr		475 Kč
Aktivní uhlíkový pylový filtr		1 317 Kč

STĚRAČE

Pracovní operace zahrnující výměnu uvedeného dílu	Upřesnění	ceny včetně DPH
Výměna předních stírátek (levé a pravé)	Stírací lišta Optifit pravá	503 Kč
	Stírací lišta Optifit levá	
Výměna zadního stíráčka	Gumička	370 Kč

Ceník zvýhodněných balíčků servisních úkonů

Yaris SCP10 MTM

Motor: **1,01 (1SZ-FE)**
 Výroba od: **1999/01**
 Výroba do: **2005/11**

Platnost od: **1. 7. 2010**

MOTOR

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
Olej 10W-40 + olejový filtr: výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového filtru	M1	1 755 Kč
Olej 10W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr: výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového a vzduchového filtru	M2	2 361 Kč
Olej 10W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr + svíčky: výměna motorového oleje 10W-40 včetně olejového a vzduchového filtru a zapalovacích svíček	M3	3 153 Kč
Olej 5W-40 + olejový filtr: výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového filtru	M4	2 163 Kč
Olej 5W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr: výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového a vzduchového filtru	M5	2 769 Kč
Olej 5W-40 + olejový filtr + vzduchový filtr + svíčky: výměna motorového oleje 5W-40 včetně olejového a vzduchového filtru a zapalovacích svíček	M6	3 561 Kč

BRZDY

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
Výměna předních brzdových destiček spojená s vyrovnáním (soustružením) brzdových kotoučů	B1	2 713 Kč
Výměna předních brzdových destiček včetně výměny brzdových kotoučů	B2	6 518 Kč
Výměna brzdové kapaliny při využití balíčků B1 nebo B2	B3	573 Kč

KLIMATIZACE

Zvýhodněné balíčky servisních úkonů	Kódové označení balíčku	ceny včetně DPH
Čištění klimatizace včetně výměny aktivního uhlíkového pylového filtru	K1	1 897 Kč
Čištění klimatizace včetně výměny aktivního uhlíkového pylového filtru a regenerace chladicího média klimatizace	K2	2 173 Kč